





MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
dei massi incombenti sulla Strada Statale n° 50 del Grappa e del Rolle
LOC. FORTEBUSO - LAGO DI PANEVEGGIO

SCALA: 1:250 / 1:2

DATA ultima lettura: 04 ottobre 2011

SCALA GRAFICA VETTORI



LEGENDA

- Vettori totali dalla lettura 0
- Vettori parziali
- Nicchia
- Numero del punto e componente verticale del vettore in mm
- Fratture
- Massi monitorati
- Fili estensimetrici

LETTURE DI ZERO
novembre 1998: punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19.
ottobre 1999: punti 15, 20.
ottobre 2000: punti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

FRATTURA PRINCIPALE

Laser 2

Laser 3

Laser 1

(1)
20

102
(1)

101
(0)

100
(2)

4
(-101)

3
(-98)

2
(-85)

27
(-61)

5
(-73)

6
(-79)

7
(-78)

10
(-101)

24
(-77)

25
(-75)

23
(-92)

22
(-75)

21
(-80)

8
(-96)

13
(-81)

14
(-101)

16
(-16)
(non più visib.)

9
(-264)

17
(-279)

12
(-107)

18
(-128)

19
(-138)

11
(0)

15
(5)